

## 附件 12 其他需要说明的事项

### 其他需要说明的事项

#### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

##### 1.1 设计简况

本项目施工时将环境保护设施纳入了初步设计中，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，项目工艺相对简单，污染相对较轻，建设期暂未编制环保保护篇章，但是根据环评要求落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

##### 1.2 施工简况

本项目利用现有厂房进行生产，只需设备安装完成后即可进行生产，对周边环境影响较小。

##### 1.3 验收过程简况

浙江畅轮实业有限公司于 2022 年 6 月委托杭州市环境保护有限公司编制了《浙江畅轮实业有限公司年产 240 万套电动自行车钢轮毂生产线及厂房、办公楼、宿舍楼建设项目环境影响登记表》，并于 2022 年 7 月 1 日经金华市生态环境局武义分局备案通过（备案编号：金环建武备 2022078）。并于 2024 年 1 月以全厂生产线为整体委托浙江泓一环保科技有限公司编制了《浙江畅轮实业有限公司新增年产 100 万个农林机械设备钢轮生产线扩建项目环境影响登记表》，该项目于 2024 年 1 月 8 日经金华市生态环境局武义分局备案通过（备案编号：金环建武备 2024006）。

浙江畅轮实业有限公司新增年产 100 万个农林机械设备钢轮生产线扩建项目已于 2024 年 3 月 1 日开工建设，于 2024 年 5 月 20 日竣工并开始调试，2024 年 5 月 25 日调试稳定，企业严格落实“三同时”要求，实现生产设施与污染防治措施同步建设，企业已进行排污许可登记管理（编号：91330723MA7CM1D57E001Z）。

鉴于本项目主体工程及配套污染防治设施运行情况已基本正常，企业对该项目进行了环境保护竣工验收，编制了《浙江畅轮实业有限公司新增年产 100 万个农林机械设备钢轮生产线扩建项目竣工环境保护验收报告表》，验收监测报告编制完成后，建设单位于 2024 年 12 月 3 日组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、验收监测单位、环保设备设计、环评单位等单位和专业技术专家组成。

验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告和备案意见等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，

形成验收意见。验收意见包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施建设情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收结论和后续要求。验收意见提出了验收合格的结论，并提出以下建议及意见：

1、依照有关验收监测技术规范，完善竣工验收监测报告编制，后续应补充完善“其他需要说明的事项”。

2、加强废水收集处理，落实废水处理设施运行管理台账，完善相关标识标牌和操作规程，确保废水达标排放。

3、加强废气收集，落实废气处理设施运行管理台账并完善相关标识标签标牌，及时更换活性炭，确保废气达标排放，落实环保设施安全评估。

4、进一步规范危险废物密闭包装、暂存及委托处置工作，做好危废暂存间做好防漏、防渗、防雨等工作；配置称重装置，完善危险废物处置台账，确保危废安全处置；做好一般工业固废处置台账。

5、继续完善各类环保管理制度，环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。后续按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作，并完善项目竣工环保验收档案资料。

#### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见。

### **2 其他环境保护措施的落实情况**

#### **2.1 制度措施落实情况**

##### **1、环保组织机构及规章制度**

企业已建立了专门环保管理部门，有专人负责厂内各项环保事项；已建立废气设施运行台账、危废台账、一般固废台账等台账管理制度以及废气处理设施操作规程、环保专项资金等。

##### **2、环境风险防范措施**

据环评分析，本项目危险物质最大储存量与临界量的比值  $Q < 1$ ，环境风险属于简单分析，环评及备案意见未提出须编制应急预案的要求，因此为制定应急预案；但企业配备有应急物资，并每年进行消防应急演练。

##### **3、环境监测计划**

本项目建设单位属于排污许可证“登记管理”，无排污许可证监测计划；但环评中已制定废气、噪声监测计划，鉴于项目刚建成，尚未实施监测，后续将依据环评中监测计划进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目总量控制均在环评审批总量范围内，无淘汰落后产能。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目无须设置环境保护距离，不涉及居民搬迁情况。

2.3 其他措施落实情况

本项目无其他措施要求。

3 整改工作情况

企业主要整改工作情况如下表所示。

| 时段      | 具体整改内容                                                                                | 整改时间    | 整改效果                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 建设过程    | /                                                                                     | /       | /                                                                            |
| 竣工后     | /                                                                                     | /       | /                                                                            |
| 验收监测期间  | 危废间设置不规范                                                                              | 2024.7  | 已落实规范化危废间，配备标识标牌，完善危废台账。                                                     |
| 提出验收意见后 | 依照有关验收监测技术规范，完善竣工验收监测报告编制，后续应补充完善“其他需要说明的事项”                                          | 2024.12 | 验收报告已补充完善“其他需要说明的事项”内容。                                                      |
|         | 加强废水收集处理，落实废水处理设施运行管理台账，完善相关标识标牌和操作规程，确保废水达标排放。                                       | 2025.2  | 已完善废水处理设施运行台账，已设置废水处理设施标识标牌及操作规范。                                            |
|         | 加强废气收集，落实废气处理设施运行管理台账并完善相关标识标签标牌，及时更换活性炭，确保废气达标排放，落实环保设施安全评估                          | 持续      | 已加强废气收集管理，已完善废气处理设施运行台账及相关标识标牌，后期将及时更换活性炭，已落实环保设施安全评估。                       |
|         | 进一步规范危险废物密闭包装、暂存及委托处置工作，做好危废暂存间做好防漏、防渗、防雨等工作；配置称重装置，完善危险废物处置台账，确保危废安全处置；做好一般工业固废处置台账。 | 持续      | 已完善危废密闭包装、暂存，本项目危废委托金华市莱逸园环保科技有限公司处置，危废间满足防漏、防渗、防雨要求，已完善危险废物处置台账、一般工业固废处置台账。 |
|         | 继续完善各类环保管理制度，环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。后续按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作，并完善项目竣工环保验收档案资料           | 持续      | 后续将持续完善各类环保管理制度，安排专人负责管理环保工作，及时落实验收公示及平台申报，并及时归档验收材料。                        |